




# 5 Schritte zur erfolgreichen Bildverarbeitungs-Implementierung

**octum** Experts in Machine Vision Solutions.

# 1

## Frühzeitig planen

Bildverarbeitung von Anfang an in die Anlagenkonzeption einbeziehen.



## PLANUNG

# 2

## Platzbedarf und Einbaulage realistisch bewerten

Kameras brauchen freie Sicht.



# 3

## Bediener schulen


Systemnutzen hängt auch von der Akzeptanz im Alltag ab.



# 4

## Schnittstellen klar definieren

Kommunikation mit SPS & MES ist entscheidend.



# 5

## Flexible Systeme wählen

um auf Produktvarianten oder neue Anforderungen reagieren zu können.





**Sie haben Fragen?**

**Sprechen Sie uns an**

**[www.octum.de](http://www.octum.de)**

**+49 7062 91494-0**